

สำเนาฉบับ



ที่ ขก ๘๘๐๐๓/๖๕๖

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแขง
อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น ๔๐๑๑๐

๑๖ กันยายน ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ

เรียน นายสมรส ทารด

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ

ตามที่ นายสมรส ทารด ที่อยู่ บ้านหนองแขง หมู่ที่ ๗ ตำบลหนองแขง ได้ยื่นคำร้องเมื่อวันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๕ เรื่อง ขอซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ ๗ หมายเลขคำร้อง ๑๓/๒๕๖๕ จำนวน ๓ จุด กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแขง จึงได้ออกสำรวจไฟฟ้าสาธารณะ และได้พบจุดไฟฟ้าสาธารณะชำรุดเสียหายจำนวน ๔ จุด จึงได้เข้าดำเนินการแก้ไขจุดที่ชำรุดดังกล่าว ในวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๕ และดำเนินการแล้วเสร็จในวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๕ ดังภาพสำรวจ และภาพการดำเนินการซ่อมแซม

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายพงษ์ศิริ โทณะพงษ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแขง

๘๘๖๕

กองช่าง อบต.หนองแขง

โทรศัพท์ ๐๘๑-๔๖๓๙๙๘๔ , ๐๘๑-๑๔๑๒๙๓๖

ร่าง.....	}	
พิมพ์.....		
ท่าน.....		
ผอ.กองช่าง.....		
ปลัด อบต.....		


“ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน”

รายงานการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ

ตามที่ นายสมรส ทารถ ที่อยู่ บ้านหนองแขง หมู่ที่ ๗ ตำบลหนองแขง ได้ยื่นคำร้องเมื่อวันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๕ เรื่อง ขอซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ ๗ หมายเลขคำร้อง ๑๓/๒๕๖๕ จำนวน ๓ จุด กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแขง จึงได้ออกสำรวจไฟฟ้าสาธารณะ และได้พบจุดไฟฟ้าสาธารณะชำรุดเสียหายจำนวน ๔ จุด จึงได้เข้าดำเนินการแก้ไขจุดที่ชำรุดดังกล่าว ในวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๕ และดำเนินการแล้วเสร็จในวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๕ ดังภาพสำรวจ และภาพการดำเนินการซ่อมแซม

๑. แผนที่จุดไฟฟ้าส่องสว่างชำรุด (ภาพสำรวจ)

สำรวจเมื่อวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๕



๒. ตารางรายการวัสดุไฟฟ้าสำหรับซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ

ดำเนินการเมื่อวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๕ โดยใช้วัสดุไฟฟ้าและวิทยุทั้งหมดดังนี้

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	หมายเหตุ
๑	หลอดไฟ LED	๗	หลอด	
๒	ขาหลอด	๘	อัน	
๓	สายไฟ THW ๑.๕	๓	เมตร	

ภาพดำเนินการซ่อมแซม

จุดที่ ๑

พิกัดสถานที่ ๑๖.๑๗๐๐๙๖, ๑๐๒.๗๙๒๒๒๔ บ้านหนองแซง หมู่ที่ ๗ ตำบลหนองแซง อำเภอบ้านแฮด จังหวัด ขอนแก่น



